


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«НОВОПСКОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК


Лусков С.В.



Инструкция № 3

*по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности при прохождении учебной практике при
выполнении строительных работ в строительной лаборатории*

Новопсков, 2025

1. Общие положения

Все студенты, проходящие практику, обязаны:

1.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся, требования инструкции по охране труда и иные локальные акты колледжа.

1.2. Своевременно и качественно выполнять распоряжения мастера производственного обучения колледжа

1.3 Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренными правилами и инструкциями на месте практики.

1.4 Соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте и на прилегающей территории.

1.5 Бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

1.6 Возмещать ущерб колледжа, причиненный своими действиями.

1.7 Быть дисциплинированным и опрятным на практике, на улице и в общественных местах:

1.8 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробе или иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды;

- не принимать пищу на рабочем месте.

1.9 При неявке на практику по уважительной причине поставить об этом в известность мастера производственного обучения.

1.10 Не допускается курение в зданиях колледжа. Курение разрешается только в местах и помещениях специально отведенных приказом по колледжу

1.11. Каждый исполнитель работ несет ответственность за нарушение норм и правил по охране труда в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Прибыть на практику заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев травматизма, при этом:

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
- не садиться и не блокировать на ограждения и случайные предметы;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;
- запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментами. Убрать все лишние предметы.

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнение работ производить в соответствии с технологическими документами, исключающими возможное воздействие на работающих вредных производственных факторов, веществ и материалов.

3.2. Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск никому не угрожает.

3.3 Отключать оборудование от электрической сети необходимо:

- при регулировке и настройке;
- при уходе с места работы даже на короткое время;
- при временном прекращении работы;
- при перерыве в подаче электроэнергии;
- при обнаружении неисправности в работе оборудования;
- при регулировке и смене ограждительных и предохранительных устройств, чистке и уборке оборудования.

3.4 При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной остановки работы приборов.

3.5 Не оставлять приборы без присмотра.

3.6 Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам.

3.7 Пользоваться средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями.

3.8 Не складывать посторонние предметы, детали на ограждения и отдельные части оборудования.

3.9 Выдаваемое оборудование, инструменты и механизмы должны быть в исправном состоянии и иметь соответствующий сертификат или паспорт, подтверждающие их техническое состояние и соответствие выполняемому виду работ.

3.10 Каждый студент обязан бережно обращаться с выданным ему инструментом, оборудованием и снаряжением, требовать того же от всех лиц, работающих с ним.

3.14. Каждый студент, заметивший неисправность инструментов и оборудования, обязан немедленно сообщить об этом мастеру производственного обучения..

4. Требования безопасности по окончании работы

- 4.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки.
- 4.5. Отключить и обесточить оборудование.
- 4.4. Очистить оборудование от грязи и пыли.
- 4.3. Убрать приборы, инструмент, приспособления.
- 4.2. Привести в порядок рабочее место. Для уборки мусора и отходов при необходимости использовать щетки, совки и другие приспособления.
- 4.6. Тщательно вымыть руки с мылом.